

АКТ №65

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва

«15» мая 2026г.

Комиссия в составе:

Ответственные представители:

ГБУ «Жилищник района Коньково» начальник участка Фастов Олег Сергеевич
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково» чистильщик Якушкин Иван Александрович
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково» чистильщик Шабалин Сергей Александрович
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково» чистильщик Кижаяев Александр Александрович
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния вентиляционных
(первичную/периодическую) (вентиляционных, дымовых)
каналов в помещениях многоквартирного 12-и подъездного, 10-и этажного жилого
дома

(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)

от газоиспользующих приборов: газовая плита
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: ул. Бутлерова д. 24 (под. 5-12)
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: пригодность к эксплуатации
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

129	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
131	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
132	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
134	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
135	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
136	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
137	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,7	удв.
138	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
140	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
141	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
142	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
143	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
144	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
146	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
147	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
148	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
149	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
150	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
151	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
153	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
154	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
155	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
156	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
157	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
158	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
160	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.

[illegible]

[illegible]

317	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
318	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
320	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
321	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
322	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
323	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
325	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
326	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
327	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
328	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
329	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
330	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
332	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
333	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
334	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
336	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
337	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
338	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
339	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
340	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
341	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
343	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
344	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
345	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
346	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
347	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
348	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
350	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
351	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
352	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
353	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
355	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
356	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
357	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
358	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
359	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
361	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
362	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
363	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
364	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
365	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
367	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
368	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
369	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
370	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
371	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
373	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
374	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
375	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
376	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,7	удв.
378	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
379	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
380	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
382	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
384	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов _____ отсутствует по проекту

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки отсутствует по проекту

(если отсутствуют, указать помещения)

Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением отсутствует по проекту

(указать помещения)

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям _____

(если есть нарушения, указать)

Длина дымоотвода _____ отсутствует по проекту

(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора да
(да/нет)

Наличие изменений проекта в кв. № 133, 152, 181, 220, 262, 335 Установлено принудительное вытяжное устройство на кухне (Нарушение ЖНМ-2004/2, п.3.4); в кв. № 166, 324 Отсутствует доступ к вентканалу кухни для проверки (Нарушение ЖНМ-2004/2, п.3.4)

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания: в кв. № 130, 139, 145, 159, 174, 195, 199, 203, 213, 226, 237, 242, 250, 266, 272, 279, 282, 289, 296, 301, 306, 315, 319, 331, 342, 349, 354, 360, 366, 372, 377, 381, 383 Жильцы доступ для проверки вентиляции от квартиры не предоставили.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях кухонь

(вентиляционные, дымовые)

(наименование объекта)

жилых квартир 129, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 380, 382, 384

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации **ДЛЯ УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА!!!**

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

вентиляционные каналы в помещениях многоквартирного жилого дома

(вентиляционные, дымовые)

(наименование объекта)

жилых квартир № 133, 152, 166, 181, 220, 262, 324, 335 (перечислить помещения)

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и непригодны к эксплуатации

Газовые приборы: _____

(не могут быть подключены/должны быть отключены в квартирах)

Срок действия акта: _____

для вентиляционных каналов _____ для вентиляционных

каналов согласно ПП РФ № 410 от 14.05.2013г. с изменениями от 2023г.

(период, в течение которого акт действителен)

Представители: _____


ГБУ «Жилищник района Коньково»
(наименование организации)



ГБУ «Жилищник района Коньково»
(наименование организации)

ГБУ «Жилищник района Коньково»
(наименование организации)

ГБУ «Жилищник района Коньково»
(наименование организации)

(подпись)

(подпись)

/Фастов О.С./
(Ф.И.О.)

/Якушкин И.А./
(Ф.И.О.)

/Шабалин С.А./
(Ф.И.О.)

/Кижаев А.А./
(Ф.И.О.)