

АКТ №73

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва

«16» января 2026 г.

Комиссия в составе:

Ответственные представители:

ГБУ «Жилищник района Коньково» начальник участка Фастов Олег Сергеевич
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково» чистильщик Якушкин Иван Александрович
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково» чистильщик Шабалин Сергей Александрович
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково» чистильщик Кижаяев Александр Александрович
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния вентиляционных
(первичную/периодическую) (вентиляционных, дымовых)
каналов в помещениях многоквартирного 1-го подъездного, 14-и этажного жилого
дома

(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)

от газоиспользующих приборов: газовая плита
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: ул. Введенского д. 13 к. 4
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: пригодность к эксплуатации
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
2	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
4	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
5	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
6	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
7	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
9	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,7	удв.
10	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
11	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
12	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
13	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
15	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
16	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
18	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
19	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
20	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,7	удв.
21	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
23	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
24	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
25	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
26	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.

27	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
29	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
30	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
31	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
32	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
33	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
34	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
35	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
36	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
37	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,7	удв.
38	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
40	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
41	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
42	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
45	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
46	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,7	удв.
47	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
48	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
50	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
51	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
53	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
54	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
56	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
57	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
58	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
59	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
60	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
61	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
62	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
63	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
64	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,7	удв.
65	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
68	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
69	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
70	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
71	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
73	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,7	удв.
74	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
75	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
77	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
78	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
79	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
81	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
82	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
83	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
84	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
85	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
86	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
87	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
88	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
89	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,7	удв.
90	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
91	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
92	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
93	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
95	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
96	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
97	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов _____ отсутствует по проекту

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки _____ отсутствует по проекту

(если отсутствуют, указать помещения)

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора да
(да/нет)

Примечания: в кв. № 3, 8, 14, 22, 28, 39, 43, 44, 49, 55, 66, 72, 76, 80, 94 Жильцы доступ для проверки вентиляции от квартиры не предоставили.

ЛШабалин С.А./
(Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково»
(наименование организации)


(подпись)

/Кижаяев А.А./
(Ф.И.О.)